

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1. CONSIDERACIONES

- 1.1 Que el 06 de marzo de 2013 fue radicado el estudio previo de conveniencia y oportunidad suscrito por el Director de Tecnología del ICETEX, según el cual se establece la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma Voz IP y Red LAN del ICETEX.
- 1.2 Que justifica la necesidad indicando que *"los equipos propiedad del ICETEX que soportan toda la infraestructura de voz (telefonía IP) y la infraestructura LAN a nivel nacional, no cuenta actualmente con garantía, servicio de soporte, mantenimiento preventivo ni mantenimiento correctivo, así como tampoco se cuenta con las posibilidades de actualización de firmware, software ni hardware del fabricante a la últimas versiones"*.
- 1.3 Que mediante oficios con radicados 2013025943-E, 2013025943-E, 2013025941-E, 2013025939-E, 2013025944-E, 2013025938-E de 18 de abril de 2013 el ICETEX formuló invitación a presentar propuesta a las firmas DESCA, ITALTEL SPA, GETRONICS LTDA, ORNAGE BUSINESS SERVICES, COMPUSERVICE S.A. (CPS COLOMBIA S.A. -TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN), OPEN LINK SISTEMA DE REDES DE DATOS CA.
- 1.4 Que las empresas DESCA, GETRONICS COLOMBIA LTDA Y CPS COLOMBIA S.A -TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, presentaron la propuesta y mediante memorando SGR-3000-393 del 07 de mayo de 2013 se designó para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las propuestas presentadas. Mediante memorando interno VOT-DTE-5100-2710 del 09 de mayo de 2013, presentan la verificación técnica y económica de las propuestas, indicando que considera conveniente contratar con la empresa CPS COLOMBIA S.A., en razón a que cumple con las condiciones técnicas requeridas por la entidad y recomienda llevar a cabo la contratación con esta firma. Igualmente verificados los requisitos legales se constató que la propuesta cumple con las exigencias de índole jurídica para esta contratación.
- 1.5 Que la presente contratación se fundamenta en el artículo 8 de la Ley 1002 de 2005, en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007 y en el literal a) del artículo 11 del Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 22 de febrero de 2008.

2. CONTRATISTA

CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3 representada legalmente por NELIO ENRIQUE GALUE ALVARADO identificado con cédula de extranjería No. 416633 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal, según certificado de existencia y representación legal expedido el 23 de abril de 2013 por la Cámara de Comercio de Bogotá.

3. OBJETO

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, incluyendo el cambio de partes y/o dispositivos y las garantías correspondientes para la plataforma de voz IP y dispositivos de red



ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

LAN.
4. PLAZO
El plazo de la orden de servicio que se suscriba será a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución de la misma hasta el 31 de diciembre de 2013.
5. VALOR
El valor de la presente Orden de Servicio será hasta por la suma total de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$76.361.138,00) , incluido IVA.
6. FORMA DE PAGO
El ICETEX cancelará al Contratista el valor de la orden de servicios en tres pagos, de la siguiente manera: A) Un primer pago por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.000.000) previa probación y recibo a satisfacción por parte del supervisor del diagnóstico inicial, el desarrollo de las tareas requeridas de afinamiento para dejar en total operación todos los elementos y la entrega del certificado de garantía por un año. B) Un segundo pago por valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$19.180.569) al terminar el mes de agosto contra aprobación por parte del supervisor del informe de actividades, visitas y repuestos realizados hasta la fecha. C) Un último pago en el mes de diciembre por un valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$19.180.569) , previa aprobación del informe final de actividades, visitas y repuestos realizados hasta la fecha y recibo a satisfacción por parte del supervisor. Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente y la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal en la que acredite estar al día en los aporte al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y parafiscales cuando a ello haya lugar de conformidad con el Decreto 836 de 2013 o la normatividad referente, de conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 18 del Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 007 del 22 de febrero de 2008 y lo contenido en su Acuerdo modificatorio No. 031 de 6 de diciembre de 2012. El pago se hará mediante transferencia electrónica a la cuenta que indique el contratista por escrito al ICETEX.
7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
Los recursos para la presente contratación están disponibles en el Rubro G311-002-004-005-005 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP EF-2013-141 del 13 de marzo de 2013, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera de la entidad.
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se requiere mantenimiento correctivo, preventivo y transferencia de conocimiento para los elementos



ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

descritos en el Anexo 1. Se realizará un diagnóstico inicial de toda la infraestructura de Voz IP anteriormente relacionada, posterior a ello, se harán todas las tareas requeridas de afinamiento hasta dejar en total operación a todos los elementos de la misma. Finalmente, se requiere la entrega de un certificado de garantía por un año, tiempo durante el cual el ICETEX tendrá derecho, sin costos adicionales al valor total de la contratación, a recibir soporte técnico, correctivo y/o preventivo con reemplazo de partes de la infraestructura Voz IP y RED LAN, en los casos en que sea requerido.

9. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO

CPS COLOMBIA S.A. debe presentar un plan de trabajo para la revisión del Estado Actual de la solución de voz y la infraestructura LAN compuesta por los detalles descritos en el Anexo 1. Se debe hacer un cronograma de actividades a desarrollar dentro del plazo de ejecución en relación a las tareas de afinamiento para dejar en total operación todos los elementos de la infraestructura Voz IP y Red LAN.

10. ENTREGABLES O PRODUCTOS

1. Plan de trabajo para el diagnóstico y solución de cualquier inconveniente técnico que afecte el sistema de Voz IP y la infraestructura LAN, incluyendo el cronograma de actividades del (los) profesional(es) que van a ejecutar las acciones preventivas y correctivas.
2. Entrega de documentación de los hallazgos y/o diagnósticos de problemas encontrados durante la etapa de levantamiento del sistema y los procedimientos técnicos realizados para la solución.
3. Entrega de documentación técnica del sistema.
4. Entrega de documentación de usuario del funcionamiento del sistema.
5. Registro de garantías ante el fabricante CISCO de todos los productos descritos en el Anexo 1.
6. Certificado de Garantía de un (1) año incluyendo soporte contado a partir del perfeccionamiento del contrato, por parte del proveedor de la solución, así como la garantía por parte del fabricante CISCO durante este periodo.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a: **A)** Cumplir el objeto del contrato conforme lo establecido en los numerales 8, 9 y 10. **B)** Realizar un diagnóstico inicial de toda la infraestructura de Voz IP y Red LAN descrita en el Anexo 1, posterior a ello, hará las tareas requeridas de afinamiento hasta dejar en total operación todos los elementos de la infraestructura. **C)** Entregar las garantías extendidas de todos los productos contratados directamente por parte del fabricante, cuyo cubrimiento debe ser de un (1) año contado a partir del perfeccionamiento de la orden de servicios, tiempo durante el cual el ICETEX tendrá derecho, sin costos adicionales al valor de la contratación, a recibir soporte técnico correctivo y/o preventivo con reemplazo de partes de la infraestructura Voz IP y Red LAN, en el caso que sea requerido. **D)** Entregar todos los productos descritos en el numeral 10 denominado "entregables o productos" conforme a lo allí establecido. **E)** Registrar las garantías ante el fabricante CISCO de todos los productos descritos en el Anexo 1. **DEL ICETEX: EI ICETEX** se compromete a: **A).** Suministrar al **CONTRATISTA** la



ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

información y los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. B). Efectuar a través del supervisor de la Orden de Servicios el seguimiento en su ejecución. C). Recibir a satisfacción el objeto contratado a través del Supervisor de la Orden de Servicios. D). Pagar el valor en la forma y oportunidad pactadas.

12. GARANTIA

Una vez sea suscrito la orden de servicios, el **CONTRATISTA** se obliga a constituir una garantía expedida en "**FORMATO ENTRE PARTICULARES**" en favor del **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX. NIT. 899.999.035-7** con una compañía de seguros establecida en el país y cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual deberá entregarla dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a la aceptación de la orden. Dicha garantía deberá amparar los siguientes riesgos: **A) CUMPLIMIENTO:** Deberá garantizar el cumplimiento general de la orden por el diez por veinte (20%) del valor de la misma, cuya vigencia sea desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el término del plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS:** Deberá garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden, con una vigencia que cubra el plazo de la misma y un (1) año más. **C) CALIDAD DEL SERVICIO:** Deberá garantizar la calidad del servicio de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados y servicios prestados, por una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor de la orden, cuya vigencia sea desde la fecha de perfeccionamiento de la orden hasta el término del plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Deberá garantizar el cumplimiento del pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal utilizado, por una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor de la orden, cuya vigencia sea desde la fecha de perfeccionamiento de la misma hasta el término del plazo de ejecución y tres (3) años más.

13. MULTAS O PENAL MORATORIA

En caso de retardo o incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del **CONTRATISTA**, éste pagará a título de pena el uno (1%) por ciento del valor de la presente Orden de Servicios, por cada día de retraso en la entrega de los elementos, sin que el monto total exceda del diez (10%) por ciento del valor de la Orden de Servicios.

14. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo, **EL CONTRATISTA** cancelará al **ICETEX** a título de estimación

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor de la Orden de Servicios.

15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA PENAL MORATORIA Y/O PECUNIARIA

El procedimiento se realizará conforme a lo establecido en el artículo 24 del Manual de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX N° 007 del 22 de febrero de 2008) modificado por el artículo 11 del Acuerdo 031 de 6 de diciembre de 2012. El cobro de la penal moratoria y la penal pecuniaria acordadas en ésta Orden de Servicios se harán efectivas de la siguiente forma: En caso de existir saldos pendientes a favor del **CONTRATISTA**, el **ICETEX** hará el descuento que corresponda de dichos saldos, para el efecto, con la suscripción de la Orden, **EL CONTRATISTA** autoriza de forma expresa e irrevocable al **ICETEX**, para efectuar el o los correspondientes descuentos. En caso de no existir saldos pendientes a favor del **CONTRATISTA**, el **ICETEX** solicitará el pago al **CONTRATISTA** quien deberá realizar el pago dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, en caso que el contratista no cancele la obligación, se acudirá a los mecanismos previstos en la normatividad vigente sobre solución de conflictos.

16. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

La vigilancia y control de la ejecución de la presente Orden de Servicios estará a cargo del Funcionario que para el efecto sea designado por **EL ICETEX**. Serán funciones de la Supervisión de la orden de servicios, entre otras, las señaladas en el artículo 23 del Acuerdo de Junta Directiva del **ICETEX** No.007 del 22 de febrero de 2008 adicionado por el Acuerdo No. 031 de 6 de diciembre de 2012, en la Circular N° 009 del 14 de septiembre de 2011, y las contempladas en la Ley 1474 de 2011.

17. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y USO DE LA MARCA ICETEX

EL CONTRATISTA, sus empleados o dependientes, se comprometen con el **ICETEX** a guardar absoluta reserva de la información institucional que conozca con ocasión de la presente Orden, así como a tomar las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos de pérdida, destrucción, alteración y uso no autorizado o fraudulento de la misma. Para este efecto el contratista, sus empleados o dependientes se obligan a no disponer, divulgar, circular o negociar la información, ni a mostrarla y entregarla a personas no autorizadas por el **ICETEX**. En caso de incumplimiento de esta obligación, el contratista responderá por los eventuales perjuicios que se causen al **ICETEX**. En todo caso, la información solo podrá ser utilizada para la correcta ejecución del objeto contratado. Igualmente, teniendo en cuenta que la marca **ICETEX** se encuentra debidamente registrada, el contratista, sus empleados o dependientes, no podrán hacer uso de ella sin que medie autorización previa y expresa por parte del **ICETEX**.



ORDEN DE SERVICIOS N° **2013-0133** SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

18. CAUSALES DE TERMINACIÓN
La presente Orden de Servicios, se dará por terminada en los siguientes eventos: a) Mutuo acuerdo entre las partes; b) Unilateralmente cuando se presente incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del CONTRATISTA , c) Unilateralmente cuando se cumpla el objeto de la Orden de Servicios, antes del plazo previsto; d) Condición Resolutoria, de conformidad con el artículo 1546 del Código Civil; e) Unilateralmente cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA se encuentra incluido en listas de control para el lavado de activos y financiación del terrorismo, acorde con las políticas aprobadas por la Junta Directiva; f) Unilateralmente cuando EL ICETEX establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA ha hecho uso indebido de la información que la Dirección de Tecnología y/o el Supervisor le entreguen, o que llegare a conocer, para la ejecución de la presente Orden de Servicios, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, disciplinarias y/o penales a que haya lugar.
19. OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EL CONTRATISTA se obliga para con el ICETEX a no utilizar el objeto de esta Orden de Servicios y/o utilizar al ICETEX como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos vinculados con las mismas y a informar al ICETEX , inmediatamente, cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto a las obligaciones derivadas de la presente Orden de Servicios.
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Los conflictos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se podrá acudir a la jurisdicción competente.
21. CESIÓN
EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas de la presente Orden de Servicios, sin consentimiento previo y expreso del ICETEX .
22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 que adicionó el literal j) al numeral 1º y un inciso al párrafo 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, los artículos 1º, 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011 y en los eventos de prohibición para contratar, en especial que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional. El juramento se entiende prestado con la aceptación de la presente orden de servicios.
23. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN
A partir de la fecha en la cual EL CONTRATISTA acepte por escrito esta Orden de Servicios se entenderá

ORDEN DE SERVICIOS N° **2013-0133** SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

perfeccionada. Para su ejecución requiere del Registro Presupuestal y de la aprobación de la garantía solicitada en esta orden de servicios. El ICETEX no reconocerá suma alguna si su ejecución se inicia sin el cumplimiento de los citados requisitos.

24. FECHA DE SUSCRIPCIÓN

20 MAY 2013



MARÍA EUGENIA MÉNDEZ MUNAR
Secretaria General
ICETEX

Revisión Técnica y Vo. Bo.



FRANCISCO JAVIER PULIDO
Director de Tecnología del ICETEX


Revisó: Ingrid Marcela Garavito Urrea – Coordinadora Grupo de Contratación (E)
Proyectó: Xiomara Alexandra Avila Bermudez- Abogada Especializada -Grupo de Contratación

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL

CDP EF-2013-141 **RP** 43191-15908

Rubro: MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION

Código: 6311002004005008

Fecha: 20-MAY-13 Registrado por 

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

ANEXO 1

La siguiente tabla tiene el resumen de los componentes. Posteriormente se detallan los alcances específicos de cada servicio:

Componente	MODALIDAD DE SERVICIO	
	Advanced Replacement	Care
Infraestructura central Telefonía IP (CUCM, Unity, Attendant Console, netManager y Voice Gateways sede principal)	7x24x4	7x24x4
Telefonía IP sedes remotas, tarifador y teléfonos IP	8x5xSDS	8x5xNBD
NICE Perform eXpress 11 Posiciones	7x24	7x24x4
Voice Gateways AudioCodes	8x5	8x5xNBD

1.1. Advanced Replacement

Debe contemplar la renovación de las garantías de fábrica para remplazo de partes, teniendo en cuenta los niveles de servicio, fechas y ciudades estipuladas en la tabla a continuación para los componentes Cisco Systems de la plataforma:

Qty	Product Number	Serial Number	City	Service Level
1	CAB-E1-RJ45BNC	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CP-7945G=	FCH13249WUJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7R7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249WFY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A876	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8QN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A835	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A86Q	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8P0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249Y51	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7WE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8NZ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A84P	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V5F	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	CP-7945G=	FCH13249WP9	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249Y6W	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7WS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A801	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A87J	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249Y4W	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7X7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7S5	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249Y6D	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V5M	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8J3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V6G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A86A	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324AADM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V72	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249YDU	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8J8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7QS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249VN5	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7Q4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7R8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8HG	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V5K	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7RK	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7ZF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249XYY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249XWN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V4M	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A87G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7YX	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V25	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13248KP6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7WJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8J7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7YN	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7945G=	FCH1324A8AR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249V94	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A821	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH13249XYG	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A9JY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A86C	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A8YW	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7945G=	FCH1324A7ZE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DL	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YZ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QFQ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286UZ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332867Z	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332869C	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QDV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QKM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QJ1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285VW	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328653	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862U	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328671	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332869S	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH132187CS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861P	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332867W	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328615	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZH	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G9	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G5	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861C	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285PT	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	CP-7940G=	FCH1332869V	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332860D	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328609	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332860C	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862T	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332860F	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328606	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z5	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861D	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286WP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868Z	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868R	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZK	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328636	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286MA	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332864D	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868J	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328683	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286V9	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286VT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z9	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861E	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328613	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286FB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QUF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286XW	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328610	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QG6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861K	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° **2013-0133** SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7940G=	FCH133286VA	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13279LL0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285W3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Y3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285W4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286K4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868K	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861R	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328614	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328678	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328658	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286RD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286AT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285VS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CQ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286K2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286HF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286YV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286F1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286K5	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286Z1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KU	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EQ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286VR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286GY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286R8	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° **2013-0133** SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7940G=	FCH133286M7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332864H	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286U8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Y5	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Y1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332864S	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZU	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285WT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328682	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133284NG	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286RJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QCC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286D8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286JK	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328601	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286D6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861S	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286QL	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328690	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286GD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QWP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QE3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QLC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286GX	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318Q7G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QRH	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332860A	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286C1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286UR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286BJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286YT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286D5	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	CP-7940G=	FCH13318QEV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286XN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286C2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332863U	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285US	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286V7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286HB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862H	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332863Q	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285PD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285UW	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285QD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285MP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332863D	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285U0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285V4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285U1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285MR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285VJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285RU	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285VF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285RM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332863X	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328697	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285MQ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QFF	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QL3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QPA	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QBV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QKH	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7940G=	FCH13318QN4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1438A14E	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1438AX1H	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH14398JW2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FHG1438A1B1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1504C71K	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862K	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286XV	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CZ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T5	PASTO	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286R7	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286M6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CH	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286E1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286ED	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286MC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285ZN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YK	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286NB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286NE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332869Y	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862Z	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861F	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DG	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T2	BOGOTA	AR 8x5xNBD



ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7940G=	FCH1332869U	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286QY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286V1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285XL	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CN	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332863B	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332869A	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328687	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286ND	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CL	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286C8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286C7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861N	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285WS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286VM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Y7	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286VV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286N4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861L	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332864C	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QJR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QN6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QDS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QBX	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13279LLE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286G3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285WR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332868F	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286TP	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	CP-7940G=	FCH133286E8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328600	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285VT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328651	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332867A	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286ES	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T6	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328659	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328604	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KL	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332865U	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861W	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285WV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332867E	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286R4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332862Y	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH132187CR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286FC	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328657	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286U3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332865V	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286A4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QCM	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286T0	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13328656	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286DU	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH13318QN2	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286V4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332864G	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286KJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286EK	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	CP-7940G=	FCH133286Z3	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286CG	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285Z4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286GV	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286SY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133285YX	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH132187CY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH133286HD	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7940G=	FCH1332861Y	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7960G=	FCH13328Q2N	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7960G=	FCH13328PUY	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7960G=	FCH13328PYX	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7960G=	FCH13328PXB	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	UNITYCN7-K9	1167J52481A	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	UNITYCN7-USR	n/a	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	UNITYCN7-50USR	n/a	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	CP-SINGLFOOTSTAND=	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	LIC-CM-DL-10	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	MCS7825H3-K9-CMC1	MX2934004M	BOGOTA	AR 24x7x4
1	MCS7825H3-K9-CMC1	MX2934005M	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CUCMS-EVAL-K9	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CCX-70-CM-BUNDLE	1087J3B3135	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	CCX-70-CM-BUNDLE	1087J509D3E	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	LIC-CM7.0-7825=	1157J309AD0	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	LIC-CM7.0-7825=	1157J30EB8F	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	SL1861-SRST-15U=	3311J52DBA9	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	SL1861-SRST-15U=	3311J22C602	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CNMUC1.1-500-K9	1631J4F8DAB	BOGOTA	Software Application Support
1	C1861-SRST-F/K9	FTX1251Y0TJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C1861-SRST-F/K9	FTX133180N4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C1861-SRST-F/K9	FTX133180N1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C1861-SRST-F/K9	FTX133180N3	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	WIC-BLANK-PANEL	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	WIC-BLANK-PANEL	n/a	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	MEM1860-128CF	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	MEM1860-128CF	n/a	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	PWR-1860-220W	DAB1313L075	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-1860-220W	DAB1313L076	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-1860-220W	DAB1313L07V	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-1860-220W	DAB1313L09A	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	CCP-CD	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	S186RSPSK9-12424T	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	S186RSPSK9-12424T	n/a	BARRANQUILLA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NP	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NU	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NT	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NS	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P5	PASTO	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NY	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P0	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P6	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P7	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P4	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NQ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NV	POPAYAN	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	C881SRST-K9	FTX133180P8	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P3	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180P2	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NX	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	C881SRST-K9	FTX133180NW	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	CAB-ETH-S-RJ45	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	CAB-AC2	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	PWR-60W-AC	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	PWR-60W-AC	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	SL-SRST880-AIS	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN "

1	PWR-80W-AC	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	PWR-80W-AC	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	800-IL-PM-2	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	MEM8XX-256U512D	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	ARMENIA	AR 8x5xNBD

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	S880VUVK9-12420T	n/a	VALLEDUPAR	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	MONTERIA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	VILLAVICENCIO	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	PASTO	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	YOPAL	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	POPAYAN	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	NEIVA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	CUCUTA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	PEREIRA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	CARTAGENA	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	SINCELEJO	AR 8x5xNBD
1	S880VUVK9-12420T	n/a	IBAGUE	AR 8x5xNBD
1	CP-7915=	FCH13299ZCJ	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7915=	FCH132899BR	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7915=	FCH13299ZB8	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7915=	FCH13299ZZT	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-PWR-CORD-NA=	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-PWR-CUBE-3=	n/a	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CUE-ATT-CON=	n/a	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	CUE-ATT-CON	n/a	BOGOTA	Essential Operate - SW Only
1	MCS7825H4-K9-UCB1	MX2928018B	BOGOTA	AR 24x7x4
1	UNITY-PWR-US	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CISCO2821-V/K9	FTX1332AJ8D	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CISCO2821-V/K9	FTX1332AJ8K	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VWIC2-2MFT-T1/E1	FOC133046LM	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VWIC2-2MFT-T1/E1	FOC13304649	BOGOTA	AR 24x7x4
1	MEM2800-64CF-INC	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PWR-2821-51-AC	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	NM-28/38BLNK-PANEL	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	ACS-2821-51-STAN	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	S28NSPSK9-12415T	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	NM-HD-2VE	FOC13203ZAG	BOGOTA	AR 24x7x4
1	NM-HD-2VE	FOC13203ZEU	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-32U64	FOC133019TQ	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-32U64	FOC1329387P	BOGOTA	AR 24x7x4

ORDEN DE SERVICIOS N° 2013-0133 SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX Y CPS COLOMBIA S.A. NIT. 900.322.971-3

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Voz IP y red LAN"

1	VWIC2-1MFT-T1/E1	FOC13303BWU	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VWIC2-1MFT-T1/E1	FOC13303BPR	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2 BUN2821	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-64	FOC13296KTP	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-64	FOC13296LRE	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-64	FOC13296KSS	BOGOTA	AR 24x7x4
1	PVDM2-64	FOC13296L92	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VIC2-4FXO	FOC13254MZ9	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VIC2-4FXO	FOC13254M2U	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VIC2-4FXO	FOC13254LU9	BOGOTA	AR 24x7x4
1	VIC2-4FXO	FOC13254MP2	BOGOTA	AR 24x7x4
1	ROUTER-SDM-CD	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	MEM2800-256D-INC	n/a	BOGOTA	AR 24x7x4
1	CP-7940G	INM0823118V	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7962G=	FCH132289D1	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7962G=	FCH132393CE	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CP-7962G=	FCH132393SS	BOGOTA	AR 8x5xNBD
1	CM7-DL-PAK	1157J1412E3	BOGOTA	AR 8x5xNBD

A continuación se relaciona los componentes de fabricantes diferentes a Cisco Systems, que deben ser cubiertos en la oferta:

Qty	Descripción	Ciudad	Nivel de Servicio
1	NICE Perform eXpress 11 Posiciones	BOGOTA	7 x 24
18	AudioCodes Voice Gateways	BOGOTA	5 x 8
1	Tarificador VSOFT PCSistel – incluye actualización de la versión R4+ a 6.0	BOGOTA	5 x 8